



163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21
тел./факс (8182) 64-95-86

Пр. Дзержинского, д. 1, кв. 33
г. Архангельск

исх. № 2019 с от 31.10.2016 г.
на № 2019 с от 25.10.2016 г.

На Ваше обращение сообщаем, работы по герметизации межпанельных швов в районе Вашей квартиры выполнены в марте 2016 года согласно СНиПам.

При комиссионном осмотре 27 октября 2016 года выявлено, что причиной появления плесени в комнатах Вашей квартиры явилось нарушение производственных работ при ремонте квартиры, связанных при обработке и шпаклевке стен (не проведена обработка стен от плесени специальными средствами).

Технический директор

С.А. Заец

г. Фурфаев С.В.
т. 65-87-70